## РАСЧЕТ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ ПОДВИЖНОСТИ

## А. В. Локтионов

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет», Республика Беларусь

При кинематическом анализе исполнительных механизмов используются векторный, матричный и винтовой методы [1], [2]. Рассмотрим расчет кинематических параметров трехзвенного исполнительного механизма при координатном способе задания движения, представляющего собой незамкнутую кинематическую цепь. Поворотная платформа механизма может поворачиваться на угол  $\varphi$ . Звено со схватом (точка M) поворачивается на угол  $\theta$  и выдвигается на расстояние r. Найдем скорость и ускорение центра схвата:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$
;  $y = r \sin \theta \sin \varphi$ ;  $z = r \cos \theta$ ,

Проекции скорости центра схвата на оси X, Y, Z, имеют вид:

$$V_x = \dot{x} = \dot{r}\sin\theta\cos\phi + r\dot{\theta}\cos\theta\cos\phi - r\dot{\phi}\sin\theta\sin\phi;$$

$$V_{y} = \dot{y} = \dot{r} \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi + r \cdot \dot{\theta} \cdot \cos \theta \sin \phi + r \cdot \dot{\phi} \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi;$$

$$V_z = \dot{z} = \dot{r} \cdot \cos \theta - r \cdot \dot{\theta} \cdot \sin \theta.$$

Модуль скорости центра схвата: 
$$V = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \cdot \dot{\phi}^2}$$
.

Проекции ускорения центра схвата на декартовы оси координат вычисляются как производные по времени от проекций скорости:

$$\begin{split} a_x &= \ddot{x} = \ddot{r} \cdot \sin\theta \cdot \cos\phi + 2\dot{r} \cdot \dot{\theta} \cdot \cos\theta \cdot \cos\phi - 2\dot{r} \cdot \dot{\phi} \cdot \sin\theta \cdot \sin\phi - r \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \sin\theta \cos\phi + \\ &+ r \cdot \ddot{\theta} \cdot \cos\theta \cdot \cos\phi - 2r \cdot \dot{\theta} \cdot \dot{\phi} \cdot \cos\theta \cdot \sin\phi - r \cdot \dot{\phi}^2 \cdot \sin\theta \cdot \cos\phi - r \cdot \ddot{\phi} \cdot \sin\theta \cdot \sin\phi; \end{split}$$

$$\begin{split} a_{_{\mathcal{Y}}} &= \ddot{\mathcal{Y}} = \ddot{r} \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi + 2 \dot{r} \cdot \dot{\theta} \cdot \cos \theta \cdot \sin \phi + 2 \dot{r} \cdot \dot{\phi} \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi - r \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi + \\ &+ r \cdot \ddot{\theta} \cdot \cos \theta \cdot \sin \phi + 2 r \cdot \dot{\theta} \cdot \dot{\phi} \cdot \cos \theta \cdot \cos \phi - r \cdot \dot{\phi}^2 \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi - r \cdot \ddot{\phi} \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi; \end{split}$$

$$a_z = \ddot{z} = \ddot{r} \cdot \cos \theta - 2\dot{r} \cdot \dot{\theta} \cdot \sin \theta - r \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \sin \theta - r \cdot \ddot{\theta} \cdot \sin \theta.$$

Модуль ускорения центра схвата:

$$a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2} = \left[ \left( \ddot{r} - r \cdot \dot{\theta}^2 - r^2 \cdot \dot{\phi}^2 \cdot \sin^2 \theta \right)^2 + \left( r \cdot \ddot{\theta} + 2\dot{r} \cdot \dot{\theta} - r \cdot \dot{\phi}^2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta \right)^2 + \left( r \cdot \ddot{\phi} \cdot \sin \theta + 2\dot{r} \cdot \dot{\phi} \cdot \sin \theta + 2r \cdot \dot{\phi} \cdot \dot{\theta} \cdot \cos \theta \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}.$$

Следовательно, для исполнительных механизмов с тремя степенями подвижности можно использовать координатный способ задания центра-схвата исполнительного механизма.

Литература

- 1. Воробьев, Е. И. Механика промышленных роботов : учеб. пособие для вузов : в 3 кн. / Е. И. Воробьев, С. А. Попов, Г. И. Шевелева ; под ред. К. В. Фролова, Е. И. Воробьева. М. : Высш. шк., 1988. Кн. 1: Кинематика и динамика. 304 с.
- 2. Локтионов, А. В. Расчет кинематических параметров пространственных исполнительных механизмов / А. В. Локтионов // Механика. Исследования и инновации. Гомель : БелГУТ, 2014. Вып. 8. С. 106—120.